

**Макарівська селищна рада**  
**Проект «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (НОРЕ)»**  
**НОРЕ-С2.1-МК-СQS-03**

Проведення технічної оцінки та розробка проектної документації для капітального ремонту кластерів багатоквартирних будинків (БКБ) с.-ще Макарів

Кластер МК-09, який охоплює:

- будинки 48 та 50, вулиця Центральна, с. Маковище, Бучанський район, Київська область;

Кластер МК-10, який охоплює:

- будинки 1 та 2, вулиця Молодіжна, с. Комарівка, Бучанський район, Київська область

Кластер МК-11, який охоплює:

- будинки 113, 115, вулиця Київська, с. Калинівка, Бучанський район, Київська область.

**ОГОЛОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНКИ ВИРАЖЕНЬ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ  
(РЕЙТИНГ)**

За результатами оцінки Виражень зацікавленості поданих у межах вищезазначеної процедури закупівлі за методом відбору CQS (Consultant`s Qualifications Selection – Відбір на основі кваліфікацій консультанта), визначено наступний рейтинг Учасників, чия кваліфікація найбільше відповідає вимогам завдання:

| № | Учасник  | Рейтинг   |
|---|--|-----------|
| 1 | СП «КОНСАЛТ ПРОЄКТ-МАРКЕТ» між ТОВ «ПРОЄКТ-МАРКЕТ», ТОВ «ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ «АРКОН» та ТОВ «СІЛВЕРСКАЙ КОНСАЛТИНГ» | 1         |
| 2 | СП між ТОВ «КЕПІТАЛ ІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ» та ПП «САНВІНД»   | 2         |
| 3 | СП «DENZAY та INCITYBUD» між Denzay Muh.En.Ins.Bil.San.Tic.Limited та Incitybud LLC»                                   | 3         |
| 4 | ТОВ «Житомирська архітектурно-планувальна майстерня» у партнерстві з ФОП Болейко Д.О.                                  | відхилено |

**Примітка:** ЗПП відправляється тільки учаснику з найвищим рейтингом.

Наступний за рейтингом учасник запрошується для подачі пропозиції за умови відхилення пропозиції попереднього учасника, що посів вище місце. Процедура переходу до наступного Учасника застосовується послідовно, доки не буде визначено Учасника, чия пропозиція відповідає вимогам ЗПП.

Відхилення пропозиції відбувається у разі невиконання таких умов:

- Технічна пропозиція не відповідає всім вимогам ЗПП.
- Технічна пропозиція не пододала необхідний технічний бал(80 балів).
- Учасник не підтвердив наявність ключових експертів.